
参 考 資 料

【物件 1】

高規格救急自動車 1 台

・ 現状写真 … P 1 ～ P 3

福島800 す 67-52

現状写真



前面



後面



右側面（運転席側）



左側面（助手席側）



車体上部



後面



内部（運転席・助手席）



内部（運転席）



内部（助手席）



内部（左側面患者室スライドドアから1）



内部（右側面スライドドアから）



内部（後面から2）



走行距離状況 (R5.11.29現在 104,686km)



スタッドレスタイヤ4本



ストレッチャー



積載資機材①

(タイヤチェーン (金属性・ゴム製)、外部電源コード、酸素ゲージ)



積載資機材②

(AEDPRO(使用期限切れの為、使用不可) スクー
プストレッチャー、ショックパンツ、)



積載資機材③

(Dash3000・人工呼吸器アンサー (保守点
検未実施))